

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2843
Fecha de inicio :	2024-08-21
Fecha de finalización :	2024-03-14

Hora de inicio:	19:20	Hora de termino:	19:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:  
los regulador este en una base

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Oficinas
Area:	Blanco
trabajo a efectuar:	Los Regulado de una base (los k o)
tiempo estimado:	10m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento