

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2841
Fecha de inicio :	2024-08-21
Fecha de finalización :	2024-03-14

Hora de inicio:	15:30	Hora de termino:	15:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
revisar los reguladores en buen estado


TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	OPC
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Revisar los reguladores en buen estado (Oscar B. Cardoza)
tiempo estimado:	10 m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copía: Jefe de mantenimiento