

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	2852
Fecha de inicio :	2025-02-25
Fecha de finalización :	2024-03-18

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	9:30	Hora de termino:	10:00
-----------------	------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema hidráulico, chequeo y verificación del sistema según pauta de trabajo	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Unidad Hec
Área:	Muro
trabajo a efectuar:	Reparación de tuberías (ver foto)
tiempo estimado:	1h

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA**

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento