

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2866
Fecha de inicio :	2024-08-28
Fecha de finalización :	2024-03-21

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	9:20	Hora de termino:	9:30
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: sistema de freno remplazo de componentes, chequeo y verificación	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	H200
Área:	Monrovia
trabajo a efectuar:	Sistema de freno remplazo (a efectos)
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento