

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2863
Fecha de inicio :	2024-08-28
Fecha de finalización :	2024-03-21

Proveedor externo  
Actividad Interna

Hora de inicio:	9:50	Hora de termino:	10:00
-----------------	------	------------------	-------

Descripción del trabajo: engrase de equipo parte y piezas según pauta de trabajo	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	H 200
Área:	Mantenimiento
trabajo a efectuar:	Graseo Equipo (Rebale)
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo  
copia: Jefe de  
mantenimiento

original: Ejecutor del  
trabajo  
copia: Jefe de  
mantenimiento