

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2864
Fecha de inicio :	2024-08-28
Fecha de finalización :	2024-03-21

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	10:00	Hora de termino:	10:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema de trasmisión chequeo y verificación de sistema segun pauta de trabajo	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Hacer
Área:	Sube de transmisor Cultural (Boca) Hacer
trabajo a efectuar:	Realizarlo. todo bien
tiempo estimado:	10 m.

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA**

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento