

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2945
Fecha de inicio :	2024-04-28
Fecha de finalización :	2024-03-24

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	10:40	Hora de termino:	10:50
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Monro
Área:	Obra
trabajo a efectuar:	Verticalidad de la instalación (Barr)
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA**

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copias: jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo

copias: Jefe de
mantenimiento