

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	3099
Fecha de inicio :	2024-06-13
Fecha de finalización :	2024-05-09

Hora de inicio:	9:10	Hora de termino:	9:20
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	TALMPS
Area:	Almacén
trabajo a efectuar:	Revisión General
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma:	
Firma:	
original:	Ejecutor del trabajo
copia:	Jefe de mantenimiento