

Proveedor externo  
Actividad Interna

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No :   | 3198       |
| Fecha de inicio :       | 2024-06-19 |
| Fecha de finalización : | 2024-06-12 |

Proveedor externo  
Actividad Interna

|                 |      |                  |       |
|-----------------|------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 9:50 | Hora de termino: | 10:50 |
|-----------------|------|------------------|-------|

|                                     |                        |   |
|-------------------------------------|------------------------|---|
| Descripción del trabajo:<br>llantas | TIPO DE MANTENIMIENTO: |   |
|                                     | PREVENTIVO:            | / |
|                                     | CORRECTIVO:            |   |

|                           |   |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | 0 |  |  |  |
| Cantidad :                | 0 |  |  |  |

|                        |   |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | 0 |  |  |  |
| Cantidad :             | 0 |  |  |  |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Equipo o instalación: | Planta C-30 |
| Área:                 | Monro       |
| trabajo a efectuar:   | Reparación  |
| tiempo estimado:      | 10 min      |

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Firma:                         |  |
| Firma:                         |  |
| original: Ejecutor del trabajo |   |
| copia: Jefe de mantenimiento   |   |