

Proveedor externo  
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	3227
Fecha de inicio :	2024-08-28
Fecha de finalización :	2024-06-21

Hora de inicio:	9:10	Hora de termino:	9:20
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: luces traseras	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Placa Casco
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Leant de la placa
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento