

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	3319
Fecha de inicio :	2024-09-15
Fecha de finalización :	2024-06-25

Hora de inicio:	10:10	Hora de termino:	10:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: REVIZAR LAMPARA EXTERIOR(FUNCIONAMIENTI	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Alampas
Área:	Oficina
trabajo a efectuar:	Revisar Lampara Exterior
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma:

Firma:

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento