

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	3270
Fecha de inicio :	2025-06-07
Fecha de finalización :	2024-07-15

Hora de inicio:	9:20	Hora de termino:	9:30
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: sistema de freno(chequeo y verificación del sistema según pauta de trabajo	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Motor Carga
Área:	Chasis
trabajo a efectuar:	Revisión de frenos
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento