

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	3313
Fecha de inicio :	2024-08-15
Fecha de finalización :	2024-07-18

Hora de inicio:	11:55	Hora de termino:	11:55
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
Revisar las gavetas de las lamparas , sus contactos y soportes

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Mark Cargo
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Revisar la Gaveta de las lamparas y soportes
tiempo estimado:	10m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento