

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	86
Fecha de inicio :	2020-08-27
Fecha de finalización :	2020-08-29

Hora de inicio:	13:45	Hora de termino:	13:55.
-----------------	-------	------------------	--------

Descripción del trabajo:  
revisión del sistema eléctrico


TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Nissan Montacargos
Área:	Bodega MERDIZ QUERETARO
Trabajo a efectuar:	Funcionamiento correcto del sistema eléctrico p/ Montacargos
Tiempo estimado:	10 minutos

Responsable de ejecución: ALEJANDRO MONTES VENERO

Firma: 

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

Original: Ejecutor del trabajo  
Copia: Jefe del