

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	243
Fecha de inicio :	2020-09-03
Fecha de finalización :	2020-09-01

Hora de inicio:	14:00	Hora de termino:	14:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Esteras no apoyadas en pared	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	X
	CORRECTIVO:	X

Herramientas utilizadas :	X	Montacargas	X	X
Cantidad :	X	X	X	X

Repuestos utilizados :	X	X	X	X
Cantidad :	X	X	X	X

Equipo o instalación:	Montacargas se utiliza para reacomodar torres.
Área:	Bodega Queretaro MERDIZ.
trabajo a efectuar:	reacomodo y revision de que no esten apoyadas en pared
tiempo estimado:	30 minutos

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento