

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No : 228	Fecha de inicio : 2020-08-29	Fecha de finalización : 2020-08-28
---------------------------	------------------------------	------------------------------------

Hora de inicio: 13:30	Hora de termino: 13:40
-----------------------	------------------------

Descripción del trabajo: Revisión de funcionamiento de transmisión		
TIPO DE MANTENIMIENTO:		
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	
CORRECTIVO:		


Herramientas utilizadas :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad :
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	


Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad :
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Equipo o instalación:	Montacargas NISSAN	Area:	Bodega 000	trabajo a efectuar:	Revisión de niveles y funcionamiento de transmisión.	tiempo estimado:	10 min.
-----------------------	--------------------	-------	------------	---------------------	--	------------------	---------

Responsable de ejecución: ALEJANDRO MONTES VENERO

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento