

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	239
Fecha de inicio :	2020-09-03
Fecha de finalización :	2020-09-01

Hora de inicio:	12:10	Hora de termino:	12:15
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
Verificación de no existencia de materiales que puedan generar atmósferas inflamables o explosivas en las áreas de tableros, gabinetes o interruptores

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:

X

CORRECTIVO:

X

Herramientas utilizadas :	NO	NO	NO	NO
Cantidad :	NO	NO	NO	NO

Repuestos utilizados :	NO	NO	NO	NO
Cantidad :	NO	NO	NO	NO

Equipo o instalación:	Dentro de 6 Bodega MERDIZ Queretaro
Area:	Bodega Queretaro
trabajo a efectuar:	Revisar que no exista material inflamable.
tiempo estimado:	5 minutos

Responsable de ejecución: ALEJANDRO MONTES VENERO

Firma:

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma:

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de