

original: Ejecutor del
copias: jefe de

Responsable de mantenimiento: José
Responsable de ejecución: ALEJANDRO MONTES VENERO

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	242
Fecha de inicio :	2020-09-03
Fecha de finalización :	2020-09-01

Firma: _____
Firma: _____

tiempo estimado:				
espacio a ejecutar:	Hora de inicio:	14:20	Hora de termino:	14:30
YLOS:				

Equipo o instalación:	TIPO DE MANTENIMIENTO:		
Descripción del trabajo: Espacio entre estantes adecuado con posibilidad de maniobra para patín y montacargas	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>	

Herramientas utilizadas :	Montacargas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantidad :	✓	✓	✓	✓

Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantidad :	✓	✓	✓	✓

Equipo o instalación:	Bodega Queretoro
Área:	Bodega Queretoro



trabajo a efectuar: Se realizó inspección y acomodo de material fuera de zona

tiempo estimado:	10 minutos
------------------	------------

Actividad interna

Responsable de ejecución: ALEJANDRO MONTES VENERO

Responsable de mantenimiento: José de Jesús Gonzalez Cuellar

Firma: 
Firma: 
original: Ejecutor del trabajo
copias: Jefe de