

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	244
Fecha de inicio :	2020-09-03
Fecha de finalización :	2020-09-01

Hora de inicio:	12:00	Hora de termino:	12:00
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
Largueros o bastidores rectos y sin deformaciones


TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Largueros o bastidores
Area:	Bodega Queretaro
Trabajo a efectuar:	NO conformos con largueros o bastidores
Tiempo estimado:	0 minutos

Responsable de ejecución: ALEJANDRO MONTES VENERO

Firma: 

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo
copias: Info de