

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	72
Fecha de inicio :	2020-05-25
Fecha de finalización :	2020-06-30

Hora de inicio:	16:00	Hora de termino:	16:25
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Solicitar la señalitica faltante	TIPO DE MANTENIMIENTO:		
	PREVENTIVO:		
	CORRECTIVO:	X	



Herramientas utilizadas :	Cinta	Chinchas		
Cantidad :	/	/		

Repuestos utilizados :	Cinta	Chinchas		
Cantidad :	/	/		

Equipo o instalación:	Carteles impresos / Señalamientos faltantes
Area:	Bodega Principal.
trabajo a efectuar:	Colocar señalitica faltante dentro de la bodega
tiempo estimado:	20 minutos

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma:   
Firma: 

original: Ejecutor del trabajo  
copia: Jefe de mantenimiento