

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	89
Fecha de inicio :	2020-07-28
Fecha de finalización :	2020-06-27

Hora de inicio:	12:10	Hora de termino:	12:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Revisión de funcionamiento de transmisión	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	X
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	/	/	/	/
Cantidad :	/	/	/	/

Repuestos utilizados :	NO	NO	NO	NO
Cantidad :	NO	NO	NO	NO

Equipo o instalación:	Montacargas
Área:	Bodega
trabajo a efectuar:	se realiza y verifica revision de la transmisión
tiempo estimado:	10 minutos

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	89
Fecha de inicio :	2020-07-28
Fecha de finalización :	2020-06-27

Hora de inicio:	12:10	Hora de termino:	12:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Revisión de funcionamiento de transmisión

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	X
CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	/	/	/	/
Cantidad :	/	/	/	/

Repuestos utilizados :	NO	NO	NO	NO
Cantidad :	NO	NO	NO	NO

Equipo o instalación:	Montacargas
Área:	Bodega
trabajo a efectuar:	se realiza y verifica revision de la transmision
tiempo estimado:	10 minutos

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento