

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	399
Fecha de inicio :	2022-03-01
Fecha de finalización :	2021-03-31

Hora de inicio:	17:31	Hora de termino:	17:36
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:  
Sistema hidráulico: chequeo y verificación del sistema,  
según pauta de trabajo.

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	Mano a 1			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Manual
Área:	Bodega #1
trabajo a efectuar:	se realiza revision
tiempo estimado:	17:31 5 minutos

Responsable de ejecución: Obed Pliego Salinas

Responsable de mantenimiento: Ana Alvarez Ordaz

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento