

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	384
Fecha de inicio :	2021-08-22
Fecha de finalización :	2021-03-31

Hora de inicio:	10:30	Hora de termino:	10:35
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
Verificación de instrucciones con las distancias de seguridad en tableros, plantas de emergencia y/o transformadores, en lugar visible

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>



Herramientas utilizadas :	MANUAL			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	MANUAL
Área:	BODEGA #3
trabajo a efectuar:	VERIFICO QUE NO ESTE OSTROIDO
tiempo estimado:	5 minutos

Responsable de ejecución: Obed Pliego Salinas

Responsable de mantenimiento: Ana Alvarez Ordaz

Firma: 
Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento