

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1029
Fecha de inicio :	2022-06-26
Fecha de finalización :	2022-06-19

Hora de inicio:		Hora de termino:	
-----------------	--	------------------	--

Descripción del trabajo: alarma de retroceso	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	SE pide cotización de alarmas retroceso y alarma de incendio
Área:	ALUMINIO
trabajo a efectuar:	se pide cotización de alarmas retroceso y sistema.
tiempo estimado:	2 dias

Responsable de ejecución: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento