

Ordén de trabajo No :	1398
Fecha de inicio :	2023-06-02
Fecha de finalización :	2023-01-08

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	17:00	Hora de termino:	17:15
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: REVISAR BUEN FUNCIONAMIENTO DE PASTILLAS DE TABLERO	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	N/A			
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	N/A			
Cantidad :	N/A			

Equipo o instalación:	TABLERO BODEON
Área:	PLUMBAS
trabajo a efectuar:	REVISAR PASTA O NO PASTA VISUAL
tiempo estimado:	15 min

Responsable de ejecución Oscar Isaac Monroy Cardoza

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: [Firma]
Firma: [Firma]
original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento