

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	3076
Fecha de inicio :	2024-05-18
Fecha de finalización :	2024-05-12

Hora de inicio:	16:00	Hora de termino:	16:15
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: alarma de retreso	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	OK
	CORRECTIVO:	


Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				


Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	CAMION DE CRUD H200 Y NISSAN
Área:	ALMACEN
trabajo a efectuar:	REPARACION DE FUNDAMENTO DE MOTOR ALMACEN
tiempo estimado:	

Responsable de ejecución: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento