

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	280
Fecha de inicio :	2020-10-08
Fecha de finalización :	2020-10-17

Hora de inicio:	13:30	Hora de termino:	13:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
Colocar TOALLAS PARA SECAR LAS MANOS EN BAÑO DE MUJERES

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:

CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :	HERRAJAL			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :	SAVITAS			
Cantidad :	2			

Equipo o instalación:	HERRAJAL
Área:	BAÑOS
trabajo a efectuar:	SE COLOCÓ SAVITAS EN BAÑOS
tiempo estimado:	10 minutos

Responsable de ejecución: Obed Pliego Salinas

Responsable de mantenimiento: Ana Alvarez Ordaz

Firma

Firma

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento