

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	333
Fecha de inicio :	2020-12-14
Fecha de finalización :	2020-12-19

Hora de inicio:	10:00	Hora de termino:	10:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: colocar jabon liquido en el dispensador del baño de mujeres	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>


Herramientas utilizadas :	MANUAL			
Cantidad :	1			


Repuestos utilizados :	JABON			
Cantidad :	1			

Equipo o instalación:	MANUAL
Área:	BANOS
trabajo a efectuar:	SE RELENO DEPOSITO DE JABON
tiempo estimado:	10 minutos

Responsable de ejecución: Obed Pliego Salinas

Responsable de mantenimiento: Ana Alvarez Ordaz

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento