

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2003
Fecha de inicio :	2023-08-04
Fecha de finalización :	2023-08-02

Hora de inicio:	16:25	Hora de término:	16:35
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Apilamiento adecuado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	inspección visual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	los tambores se encuentran en buen estado
Área:	Almacén Herdiz Dimsa
trabajo a efectuar:	Revisar el apilamiento
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento