

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1881
Fecha de inicio :	2023-07-19
Fecha de finalización :	2023-07-11

Hora de inicio:	12:00	Hora de termino:	
-----------------	-------	------------------	--

Descripción del trabajo: Apilamiento adecuado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	Inspección visual	pallets		
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	las estibas se encuentran de manera correcta
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Revisar que las estibas se pongan de manera correcta para evitar que se puedan caer y causar un accidente
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento