

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1943
Fecha de inicio :	2023-07-19
Fecha de finalización :	2023-07-17

Hora de inicio:	12:05	Hora de termino:	12:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Apilamiento adecuado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	INSPECCIÓN VISUAL			
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	el anclamiento y acomodo esta bien ejecutado
Área:	Almacén Merdiz y Dimsa
trabajo a efectuar:	Mantener bien el apilamiento de las estibas
tiempo estimado:	5 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: 

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento