

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2310
Fecha de inicio :	2023-10-15
Fecha de finalización :	2023-10-08

Hora de inicio:		Hora de termino:	
-----------------	--	------------------	--

Descripción del trabajo: Citurón de seguridad (Montacargas)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	/


Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	no cuenta con cinturón
Área:	Manta
trabajo a efectuar:	
tiempo estimado:	

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento