

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2079
Fecha de inicio :	2023-08-20
Fecha de finalización :	2023-08-13

Hora de inicio:	13:55	Hora de termino:	14:00
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Citurón de seguridad (Montacargas)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	Inspeccion visual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	no cuenta con centaron
Área:	Manita
trabajo a efectuar:	
tiempo estimado:	51min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: 

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento