

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 1967 |
| Fecha de inicio : | 2023-07-27 |
| Fecha de finalización : | 2023-07-20 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 16:10 | Hora de termino: | 16:15 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

| | | |
|--|------------------------|---|
| Descripción del trabajo: Citurón de seguridad (Montacargas) | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | . |
| | CORRECTIVO: | ✓ |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | Inspección visual | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Equipo o instalación: | no cuenta con cinturón |
| Área: | Almacén/ Montacargas |
| trabajo a efectuar: | Reusar el cinturón de seguridad |
| tiempo estimado: | 3 min. |

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: _____

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento