

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1899
Fecha de inicio :	2023-07-05
Fecha de finalización :	2023-07-06

Hora de inicio:	17:15	Hora de termino:	17:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Direccion hidraulica (Montacargas)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	Montacargas			
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	inspección visual, Auditiva			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	observar y escuchar que la dirección no presente daño alguno o fuga
tiempo estimado:	15 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: 

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento