

Proveedor externo  
Actividad interna

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No :   | 108        |
| Fecha de inicio :       | 2020-05-29 |
| Fecha de finalización : | 2020-06-30 |

|                 |         |                  |         |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| Hora de inicio: | 10 : 10 | Hora de termino: | 10 : 20 |
|-----------------|---------|------------------|---------|

|   |                        |                                     |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del trabajo:<br>mandar repara lamparas de vigilancia. | TIPO DE MANTENIMIENTO: |                                     |
|   | PREVENTIVO:            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | CORRECTIVO:            | <input type="checkbox"/>            |

|                           |        |  |  |  |
|---------------------------|--------|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | Manual |  |  |  |
| Cantidad :                | 1      |  |  |  |

|                        |              |  |  |  |
|------------------------|--------------|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | que funciona |  |  |  |
| Cantidad :             | 1            |  |  |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Equipo o instalación: | Manual  |
| Área:                 | Almacan                                       |
| trabajo a efectuar:   | Se checo que todos los Contactos y apagadores |
| tiempo estimado:      | 10 minutos                                    |

Responsable de ejecución: Obed Pliego Salinas

Responsable de mantenimiento: Ana Alvarez Ordaz

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento