

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	205
Fecha de inicio :	2020-08-02
Fecha de finalización :	2020-07-31

Hora de inicio:	10:20	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Espacio entre estantes adecuado con posibilidad de maniobra para patín y montacargas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	X
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	X	X	X	X
Cantidad :	X	X	X	X

Repuestos utilizados :	X	X	X	X
Cantidad :	X	X	X	X

Equipo o instalación:	Espacio que quede entre torinos
Área:	Patio Principal.
trabajo a efectuar:	Revisar el espacio entre torinos y lateral p/maniobras
tiempo estimado:	10 minutos

Responsable de ejecución: ALEJANDRO MONTES VENERO

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de