

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1875
Fecha de inicio :	2023-07-11
Fecha de finalización :	2023-07-11

Hora de inicio:	10:15	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: INPECCIÓN DE ESTIVAS (sin presencia de undimientos en el piso, verticales, con fleje o emplayado, distribución de carga uniforme)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	


Herramientas utilizadas :	inspección visual			
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	El Suelo no presenta deformaciones ni Undimientos
Área:	Almacén Merdiz y Demsa
trabajo a efectuar:	Revisar que el suelo no presente undimientos ni deformaciones para la estiba
tiempo estimado:	15

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento