

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2027
Fecha de inicio :	2023-08-20
Fecha de finalización :	2023-08-10

Hora de inicio:	9:55	Hora de termino:	10:05
-----------------	------	------------------	-------

Descripción del trabajo: INPECCIÓN DE ESTIVAS (sin presencia de undimientos en el piso, verticales, con fleje o emplayado, distribución de carga uniforme)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	inspección visual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	las estivas estan bien acomodadas
Área:	Almacen
trabajo a efectuar:	Revisar las estivas
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: [Firma]

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento