

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	2179
Fecha de inicio :	2023-09-13
Fecha de finalización :	2023-09-11

Hora de inicio:	12:00	Hora de termino:	12:05
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
INPECCIÓN DE ESTIVAS (sin presencia de undimientos en el piso, verticales, con fleje o empleado, distribución de carga uniforme)

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	inspección visual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Las estivas estan derechas
Área:	Almacen
trabajo a efectuar:	Reusar las estivas
tiempo estimado:	5 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento