

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2307
Fecha de inicio :	2023-10-15
Fecha de finalización :	2023-10-13

Hora de inicio:	11:10	Hora de termino:	11:15
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: INPECCIÓN DE ESTIVAS (sin presencia de undimientos en el piso, verticales, con fleje o empleado, distribución de carga uniforme)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>


Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	Inspección usual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	las estivas estan bien apiladas
Área:	Almacen
trabajo a efectuar:	Reusar las estivas
tiempo estimado:	5 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento