

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	2331
Fecha de inicio :	2023-10-23
Fecha de finalización :	2023-10-21

Hora de inicio:	9:35	Hora de término:	9:40
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: INPECCIÓN DE ESTIVAS (sin presencia de undimientos en el piso, verticales, con fleje o emplayado, distribución de carga uniforme)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	Inspección usual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	las estivas estan bien
Área:	Almacen
trabajo a efectuar:	Reusar estivas
tiempo estimado:	5min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: Rue

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento