

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2244
Fecha de inicio :	2023-09-29
Fecha de finalización :	2023-09-27

Hora de inicio:	16:05	Hora de término:	16:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: INPECCIÓN DE ESTIVAS (sin presencia de undimientos en el piso, verticales, con fleje o empleado, distribución de carga uniforme)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	Inspección Usual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	las estivas estan bien
Area:	Almacen
trabajo a efectuar:	Reusar estivas
tiempo estimado:	5 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: 

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento