

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1942
Fecha de inicio :	2023-07-19
Fecha de finalización :	2023-07-17

Hora de inicio:	11:55	Hora de termino:	12:05
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: INPECCIÓN DE ESTIVAS (sin presencia de undimientos en el piso, verticales, con fleje o emplayado, distribución de carga uniforme)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	Inspección visual			
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Las estibas se encuentran bien acomodadas sin presencia de deformaciones
Área:	Almacén Dimsa y Mardiz
trabajo a efectuar:	Revisar y mantener las estibas bien acomodadas para evitar algún accidente
tiempo estimado:	10 min.

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento