

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2077
Fecha de inicio :	2023-08-20
Fecha de finalización :	2023-08-18

Hora de inicio:	11:20	Hora de término:	11:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
INPECCIÓN DE ESTIVAS (sin presencia de undimientos en el piso, verticales, con fleje o emplayado, distribución de carga uniforme)

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	✓
CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	Inspección visual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	las estivar se encuentran en buen estado
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Reusar las estivas
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: _____

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento