

Proveedor externo  
Actividad Interna

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No :   | 2068       |
| Fecha de inicio :       | 2023-08-19 |
| Fecha de finalización : | 2023-08-12 |

|                 |       |                  |       |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 13:00 | Hora de termino: | 13:10 |
|-----------------|-------|------------------|-------|


|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| Descripción del trabajo:<br>Fugas de aceite/fluidos/gas (Montacargas) | TIPO DE MANTENIMIENTO: |   |
|   | PREVENTIVO:            | ✓ |
|   | CORRECTIVO:            |   |

|                           |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : |  |  |  |  |
| Cantidad :                |  |  |  |  |

|                        |                      |  |  |  |
|------------------------|----------------------|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | inspeccion<br>visual |  |  |  |
| Cantidad :             |                      |  |  |  |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Equipo o instalación: | Manten en fuga en hidraulico |
| Área:                 | Manta                        |
| trabajo a efectuar:   | Reparar si tiene fugas       |
| tiempo estimado:      | 10 min                       |

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: 

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento