

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2269
Fecha de inicio :	2023-10-06
Fecha de finalización :	2023-09-29

Hora de inicio:	15:20	Hora de termino:	15:25
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Fugas de aceite/fluidos/gas (Montacargas)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	Inspección visual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Mantene fuga en el hidraulico
Área:	Manta
trabajo a efectuar:	Revisar fugas
tiempo estimado:	3 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: 

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento