

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	214
Fecha de inicio :	2020-07-07
Fecha de finalización :	2020-08-08

Hora de inicio:	10 : 20	Hora de termino:	10 : 35
-----------------	---------	------------------	---------

Descripción del trabajo: EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTI INCENDIOS	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Extintores.
Área:	Bodega.
trabajo a efectuar:	Verificar que los extintores estén en su lugar y a la carga ^{Ugente}
tiempo estimado:	15 Minutos

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento