

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1122
Fecha de Inicio :	2022-07-06
Fecha de finalización :	2022-12-31

Hora de inicio:		Hora de término:	
-----------------	--	------------------	--

Descripción del trabajo:  
inspeccion palets

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	
CORRECTIVO:	reparación

Herramientas utilizadas :	Martillo	clavos	Tablas	
Cantidad :	1	varios	varias	

Repuestos utilizados :	Tablas	clavos		
Cantidad :	varios	varios		

Equipo o instalación:	Reparación de Palets
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	reparación
tiempo estimado:	1 semana

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: Luis Mariano Villafañá Baltierra

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento