

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1930
Fecha de inicio :	2023-07-18
Fecha de finalización :	2023-07-11

Hora de inicio:	10:00	Hora de termino:	10:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Llantas/revestimiento/presion del aire (montacargas)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	inspección visual	inspección al Tacto		
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	Tubo para inspeccionar la presión		
Cantidad :			

Equipo o instalación:	Revestimiento en llantas delanteras desgastado, Traseras bien
Área:	Almacén / montacargas
trabajo a efectuar:	Revisión de llantas
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: 

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento